

обследования объекта действующей инфраструктуры в городе Москве

(вид обследования – инициативное, плановое, внеплановое, первичное, повторное)

от "8" июня 2017 г. ЦАО
(наименование административного округа)

Адрес: г. Москва, ул. Радио, д.6/4, стр. 1

ГБПОУ г. Москвы "Театральный художественно-технический колледж"

Мною, инспектором Общественной инспекции по делам инвалидов в городе Москве
Роговой Натальей Игоревной

Удостоверение № 7/2015 ДСЗН г. Москвы

в присутствии представителей:

администрации объекта Начальника хозяйственного отдела Артемьева Владимира Владимировича тел. 8 915 323 6283

произведено обследование объекта на предмет доступности его для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения и установлено:

1. **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** (в рамках исполнения Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ и Протокола всероссийского селекторного совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина от 12 октября 2015 года № 1/13/16)
 - 1.1. Наличие должностного лица, назначенного ответственным за обеспечение условий доступности для мало-мобильных граждан на объекте: да/нет (нужное подчеркнуть)
 - 1.1.1. Исаев Михаил Эмильевич
 - 1.1.2. Основание назначения должностного лица: Приказ № 306-ОД от 29.12.2016 подписан И.О. директора Подбуртной Н.Н.
 - 1.1.3. Наличие должностной инструкции должностного лица: да/нет (нужное подчеркнуть)
 - 1.2. Наличие паспорта доступности объекта: да/нет (нужное подчеркнуть)
 - 1.2.1. Подписан Директором Волтянской О.И.
 - 1.2.2. Не утвержден общественной организацией инвалидов

2. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ

соответствие нормативным требованиям, полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Вход на территорию через ограждение соответствует нормативам доступности.

3. ВХОДНАЯ ГРУППА

соответствие нормативным требованиям, полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Информация о назначении помещений имеется;
2. Высота входной площадки 40 см.;
3. Единообразная геометрия и ровная горизонтальная поверхность всех трех ступеней лестницы наружного входа имеется;
4. Выделение контрастным цветом края горизонтальной поверхности верхней и нижней ступеней отсутствует;
5. Рельефная (тактильная) полоса шириной 30 см. внизу, по всей ширине лестничного марша, на расстоянии 60 см. от кромки нижней ступени, отсутствует;
6. Пандус наружного входа отсутствует;
7. Входные наружная и внутренняя двери распашные, с шириной рабочей створки 80 см.

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

соответствие нормативным требованиям: полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Единообразная геометрия всех ступеней междуэтажной лестницы имеется;
2. Поручни, непрерывные, с двух сторон, с не травмирующими окончаниями имеются;
3. Выделение контрастным цветом горизонтальной поверхности верхней и нижней ступеней отсутствует;
4. Яркая контрастная маркировка прозрачного полотна дверей на путях движения к зонам обслуживания отсутствует.

5. ПОМЕЩЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Помещения зон обслуживания (учебные классы) не оборудованы для обучения граждан с нарушениями зрения и слуха.

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. В санузле отсутствуют место для кресла-коляски у унитаза, поручни у унитаза и у раковины.

7. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Визуальные средства информации, указатели, пиктограммы имеются частично

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,

- передвигающихся с опорами: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- передвигающихся на креслах - колясках: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- с ограничениями зрения: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- с ограничениями слуха: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть)

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (рекомендации)

1. Выполнить выделение контрастным цветом края горизонтальной поверхности верхней и нижней ступеней (проступи) лестницы наружного входа; 2. Выложить рельефную (тактильную) полосу шириной 30 см. перед на расстоянии 60 см. от кромки нижней ступени; 3. Оборудование пандуса технически не возможно; 4. Выполнить выделение контрастным цветом края горизонтальной поверхности (проступи) нижней и верхней ступеней междуэтажной лестницы; 5. Оборудовать в санузле поручни у унитаза и раковины, обустроить место для кресла-коляски технически не возможно; 6. Выполнить яркую контрастную маркировку прозрачного полотна дверей на путях движения к зонам обслуживания.

Настоящий акт может являться неотъемлемой частью акта обследования комиссионной проверки объекта, осуществляемой по запросу уполномоченных органов и организаций, составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый находится у инспектора Общественной инспекции по делам инвалидов города Москвы, второй - администрации объекта Артемьева Владимира Владимировича

8.6.2017г.

Н.И. Рогова

Представитель администрации объекта